

SMART SOUNDBAR 10 S1

Release Datum: 25.07.2022

Neue Firmware Revision:

WiFi	15282
Chromecast built-in	1.52.27222
MCU Host	2.282
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.70
OSD Fonts	1.20

Alte Firmware Revision:

WiFi	P12028
Chromecast built-in	1.36.145856
MCU Host	2.260
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.50
OSD Fonts	1.20

Neue Funktionen und Änderungen:

- Neue Chromecast built-in Version implementiert
- Neuen Menüpunkt OTA Wiederherstellung im Werkseinstellungsmenü eingefügt. Diese Funktion dient zum erneuten Herunterladen der aktuellen Firmware
- Zeit, in der das Gerät das Menü automatisch verlässt von 30 auf 60 Sekunden erhöht
- Untermenüpunkt „Subwoofereinstellung“ zum Menü „Lautspr. Einstellung“ hinzugefügt
- Menüpunkt „Phase“ ist vom Menü „Lautspr. Einstellungen“ ins Menü „Subwoofereinstellung“ verschoben worden
- Menüpunkt „Sub Stereo“ mit der Auswahl Parallel und X-Over zum Menü „Subwoofereinstellung“ hinzugefügt
- Menüpunkt „Stereo Sub Xover“ zum Menü „Subwoofereinstellung“ hinzugefügt
- Menüpunkt „USB Protokoll“ zum Menü „System Info“ hinzugefügt
- Menüpunkt „DRC“ ist vom Menü „Systemeinstellung“ ins „Menü Lautspr. Einstellung“ verschoben worden
- Menüpunkt Touch Panel zum Menü „Systemeinstellung“ hinzugefügt. Darüber ist eine Deaktivierung bzw. Aktivierung des Touch Panel mittels der Fernbedienung möglich

Fehlerbehebung:

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
- Plop Geräusch in einem über Kabel angeschlossenen Subwoofer bei der Senderumschaltung minimiert
- Verbesserung der Stabilität der CEC Kommunikation
- Verbesserung der Stabilität des Canton Funknetzwerks

SMART SOUNDBAR 10 S1

Release Date: 25th July,2022

New firmware revision:

WiFi	15282
Chromecast built-in	1.52.27222
MCU Host	2.282
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.70
OSD Fonts	1.20

Old firmware revision:

WiFi	P12028
Chromecast built-in	1.36.145856
MCU Host	2.260
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.50
OSD Fonts	1.20

New functions and changes:

- New Chromecast built-in version implemented
- New menu item "OTA Recover" added to menu "Factory Reset". The function is intended to download the current firmware version again
- Increased the time the Soundbar automatically exit a menu from 30 to 60 seconds
- New Sub menu item "Subwoofer Setup" added to the menu "Speaker Setup"
- Menu item "Phase" moved from the "Speaker Setup" to "Subwoofer Setup"
- Menu item „Sub Stereo" with the Parameter „Parallel" and „X-Over" added to the "Subwoofer Setup" menu
- Menu item „Stereo Sub Xover" added to the menu „Subwoofer Setup"
- Menu item „USB logging" added to the menu „System Info"
- Menu item „DRC" moved from „System Setup" to „Speaker Setup"
- Menu item "Touch panel" added to menu "System setup". This function is intended to disable/enable the Touch panel via remote control.

Bug fixes:

- General stability improvements
- Improved plop noise on a connected wired Subwoofer in case of switching between TV stations
- Improved stability of CEC communication
- Improved stability of the Canton wireless Network