

# SMART SOUNDDECK 100 S2

**Release Datum:** 20.06.2022

## Neue Firmware Revision:

WiFi	15282
Chromecast built-in	1.52.27222
MCU Host	4.034
STS wireless	1.17
DSP Audio	3.50
OSD Fonts	1.20

## Alte Firmware Revision:

WiFi	P14807
Chromecast built-in	1.44.219548
MCU Host	4.029
STS wireless	1.17
DSP Audio	3.50
OSD Fonts	1.20

## Release Datum:

- Neue Chromecast built-in Version implementiert
- Zeit in der das Gerät das Menü automatisch verlässt von 30 auf 60 Sekunden erhöht
- Untermenüpunkt „Subwoofereinstellung“ zum Menü „Lautspr. Einstellung“ hinzugefügt
- Menüpunkt „Phase“ ist vom Menü „Lautspr. Einstellungen“ ins Menü „Subwoofereinstellung“ verschoben worden.
- Menüpunkt „Sub Stereo“ mit der Auswahl Parallel und X-Over zum Menü „Subwoofereinstellung“ hinzugefügt
- Menüpunkt „Stereo Sub Xover“ zum Menü „Subwoofereinstellung“ hinzugefügt
- Menüpunkt „USB Protokoll“ zum Menü „ System Info“ hinzugefügt
- Menüpunkt „DRC“ ist vom Menü „Systemeinstellung“ ins Menü „Lautspr. Einstellung“ verschoben worden.

## Fehlerbehebung:

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
- Plop Geräusch in einem über Kabel angeschlossenen Subwoofer bei der Senderumschaltung minimiert
- Fehler, dass geänderte Werte im SPS nicht auf einem Preset gespeichert werden, wenn Funklautsprecher gekoppelt sind, behoben
- Fehler, dass ein kabelgebundener Subwoofer keinen Ton ausgibt, wenn das TV Gerät auf eARC steht, behoben
- Fehler, dass ein externer Subwoofer im Wiedergabemodus Stereo kein Signal ausgibt, behoben

# SMART SOUNDDECK 100 S2

**Release Date:** 20th June,2022

## New firmware revision:

WiFi	15282
Chromecast built-in	1.52.27222
MCU Host	4.034
STS wireless	1.17
DSP Audio	3.50
OSD Fonts	1.20

## Old firmware revision:

WiFi	P14807
Chromecast built-in	1.44.219548
MCU Host	4.029
STS wireless	1.17
DSP Audio	3.50
OSD Fonts	1.20

## New functions and changes:

- New Chromecast built-in version implemented
- Increased the time the Sounddeck automatically exits a menu from 30 to 60 seconds
- New Sub menu item "Subwoofer Setup" added to the menu "Speaker Setup"
- Menu item "Phase" moved from the "Speaker Setup" to "Subwoofer Setup"
- Menu item „Sub Stereo" with the Parameter „Parallel" and „X-Over" added to the "Subwoofer Setup" menu
- Menu item „Stereo Sub Xover" added to the menu „Subwoofer Setup"
- Menu item „USB logging" added to the menu „System Info"
- Menu item „DRC" moved from „System Setup" to „Speaker Setup"

## Bug fixes:

- General stability improvements
- Improved plop noise on a connected wired Subwoofer in case of switching between TV stations
- Error fixed, that settings in the speaker setup won't be saved to a preset if a wireless speaker is connected.
- Error fixed that there is no signal audible in a wired connected Subwoofer, if the TV is set to eARC
- Error fixed that there is no signal audible in an external Subwoofer if the play mode is set to stereo