

Changelog Smart Soundbar 10

19.10.2020

German:

Alte Firmware Revision: MCU 2.253

Neue Firmware Revision: MCU 2.260

Verbesserung der Funktionen:

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
- Neuer Menüpunkt „Klangeinstellung“
- Neuer Menüpunkt „Playmodes“
- Neuer Playmode: Party, sobald Surround Lautsprecher verwendet werden
- Neues Untermenü „Display Setup“ im Menü Systemeinstellungen
- Neuer Menüpunkt „LED Blinken“ im Display Setup zur Änderung der WiFi-Indikation
- Verbesserung der IR-Lernfunktionen

English:

Old Firmware Revision: MCU 2.253

New Firmware Revision: MCU 2.260

Improvement of functions:

- General stability improvements
- New menu „Sound Setup“
- New menu „Playmodes“
- New playmode: Party, when surround speakers are used
- New menu „Display Setup“ in System Setup menu
- New menu item „LED Flashing“ in Display Setup to change the WiFi indication
- Improvements on the IR Learn function